**SKILLING, HELLE, CHRISTIANSEN, ROBERTSON** — Structural & Civil Engineers

| PROJECT | TITLE | DATE |
|---|---|---|
| THE WORLD TRADE CENTER | DRAWING BOOK 19 - REVISIONS AFTER FABRICATION | 5/18/73 |

REVISIONS

Printed 3-4-74

| DWG. NO. | TITLE | DATE |
|---|---|---|
| 19- K-1055.2 | DETAIL FOR SHEARHEAD REPAIR | 1/15/72 |
| 19- K-1055.2 | COL.K31/3 | 6/30/72 |
| 19- K-1055.2 | COL.K41/8 | 6/30/72 |
| 19- K-1055.2 | COL.K31/6 | 6/30/72 |
| 19- K-1055.2 | COL.K43/7&K43/8 | 6/30/72 |
| 19- K-1055.3 | COL.K43/7&K43/8 | 10/ 5/73 |
| 19- K-1056.1 | BEAM CONNECTIONS MEZZ.EL.320 | 10/10/72 |
| 19- K-1056.2 | BEAM CONNECTIONS MEZZ.EL.320 | 10/10/72 |
| ~~19- K-1056~~ | ~~BEAM CONNECTIONS MEZZ EL.320~~ | ~~1/15/72~~ |
| 19- K-1057 | HANGER DETAILS | 1/15/72 |
| 19- K-1058 | REPAIR DETAIL-EL.310 | 1/15/72 |
| 19- K-1059 | NEW COLUMN BOSOM & BEARING PLATES | 1/15/72 |
| 19- K-1060 | BEAM COVER PLATE-EL. 332 | 1/15/72 |
| 19-J -1061 | NEW OPENING-EL.279'3* | 3/ 3/72 |
| 19-K-1062.1 | EL332-ZONE K3-ELEVTRS K3,K4&K5 | 3/10/72 |
| 19-K-1062.2 | EL332-ZONE K3-ELEVTRS K3,K4&K5 | 3/10/72 |
| 19-K-1062.3 | EL332-ZONE K3-ELEVTRS K3,K4&K5 | 2/11/72 |
| 19- K-1063 | TEMP.PLANKED AREA-EL. 332-ZONE K1 | 2/16/72 |
| 19-J-1064.1 | PATH-NEW STAIR | 2/25/72 |
| 19-J-1064.2 | PATH-NEW STAIR | 2/25/72 |
| 19-J -1065 | PATH-NEW STAIR | 2/25/72 |
| 19-J -1066 | DET.OF WALL REPAIR IN FAN ROOM | 3/ 7/72 |
| 19- K-1067 | PARK.ELEVATORS ZONE K-3-EL.310 | 3/10/72 |
| 19-K-1068.1 | NEW SLAB OPNGS ZONE K1-ELEV.274 | 6/23/72 |
| 19-K-1068.2 | NEW SLAB OPNGS ZONE K1-ELEV.274 | 6/23/72 |
| 19- K-1069 | OPNGS IN BMS.STORM SEWER PIPES | 5/12/72 |
| 19- K-1070 | NEW OPNGS.EL.294 | 11/ 7/72 |
| 19- K-1073 | NEW OPNGS.WALLS ZONE K1,EL242 | 10/10/72 |
| 19- K-1074 | WALL OPENING-EL284 ZONE K6 | 1/ 8/73 |
| 19- K-1075.1 | RELOCATED PIT ZONE J6 290/294 | 4/12/73 |
| 19- K-1075.2 | RELOCATED PIT ZONE J6 290/294 | 4/12/73 |
| 19- K-1076.1 | EL.274,ZONE J4,RAMP J REINF. | 9/ 7/73 |
| 19- K-1076.2 | EL.274,ZONE J4,RAMP J REINF. | 5/ 8/73 |
| 19- K-1076.3 | EL.274,ZONE J4,RAMP J REINF. | 5/ 8/73 |
| 19- K-1076.4 | ZONE J2,RAMPJ,REINF | 9/ 7/73 |
| 19- K-1076.5 | EL.274,ZONE J4,RAMP J REINF. | 5/24/73 |
| 19- K-1076.6 | EL.274,ZONE J4,RAMP J REINF. | 5/ 8/73 |
| 19-J -1077 | NEW OPNG.IN SLOPING SLAB | 5/15/73 |
| 19- K-1078 | SHIMS AT STAIR PL2-SO TWR A-310/332 | 7/10/73 |
| 19- K-1079 | HOLES IN BEAM-EL.320 MEZZ.ZO.K1 | 8/16/73 |
| 19- K-1080 | REPAIR AT SLURRY WALL AT SEPB COL/BA | 1/10/74 |
| 19- K-1081 | REPAIR AT BMENDS-332 ZONE K-3 | 1/ 9/74 |
| 19- K-1082 | EL.332,ZONE K-5,REPR. E.FACE COL.K57 | 1/ 9/74 |
| 19- K-1083 | EL.332,ZONE K-5,REPR. W.FACE COL.K55 | 1/ 9/74 |
| 19- K-1084 | EL.294,ZONE K5,REPAIR AT BEAM | 1/ 9/74 |
| 19- K-1085 | REPAIR DETAIL FOR MIS LOCATED HANGER | 1/29/74 |
| 19- K-1086 | REPAIR AT TOP OF 14WF 202 DIAGONALS | 1/31/74 |
| 19- K-1087 | REPAIR AT SOUTH END OF 24WF100 | 1/31/74 |
| 19- K-1088 | REPAIR AT CRACKED PL N.END OF GIRD | 1/31/74 |
| 19-J -1089 | NEW CURB AND BUMPER RAMP J | 2/ 1/74 |
| 19- K-1090 | REPAIR BASE PL-COLH4/ 9,EL332 | 2/28/74 |
| 19- K-1091 | ZONE K3,EL332 TOP FLG PL BTWN GIRDS | 2/28/74 |

19-K-1092 3/11/74
19-K-1093.1 4/8/74
19-K-1093.2 4/8/74
19-K-1094.1 10/21/74
19-K-1094.2 10/21/74
19-K-1094.3 10/21/74
19-K-1095 4/14/75
19-J-1096.1 4/14/75
19-J-1096.2 4/14/75
19-J-1096.3 4/14/75
19-J-1097.1 12/4/75
19-J-1097.2 12/4/75
19-J-1097.3 9/4/75
19-K-1098 11/20/75

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — No. 34360 — UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK