**SKILLING-HELLE-CHRISTIANSEN-ROBERTSON** — **Civil & Structural Engineers**

PROJECT: THE WORLD TRADE CENTER | TITLE: EXTERIOR WALL PANEL SCHEDULE | DATE: 12-5-67

REVISIONS

| PANEL NUMBER | | | PANEL TYPE | COLUMN 1 TYPE | COL 1 FY1 | COL 1 FY2 | COL 1 CSU | COL 1 CSL | COLUMN 2 TYPE | COL 2 FY1 | COL 2 FY2 | COL 2 CSU | COL 2 CSL | COLUMN 3 TYPE | COL 3 FY1 | COL 3 FY2 | COL 3 CSU | COL 3 CSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 43 | 40 | 401 | 356 | 55 | 55 | 103 | 103 | 356 | 55 | 55 | 103 | 103 | 356 | 55 | 55 | 103 | 103 |
| 336A | 43 | 40 | 401 | 356 | 55 | 55 | 103 | 103 | 356 | 55 | 55 | 103 | 103 | 356 | 55 | 55 | 103 | 103 |
| 339A | 43 | 40 | 401 | 356 | 55 | 55 | 103 | 103 | 356 | 55 | 55 | 103 | 103 | 356 | 55 | 55 | 102 | 103 |
| 342A | 43 | 40 | 401 | 356 | 55 | 55 | 102 | 103 | 355 | 55 | 55 | 102 | 103 | 355 | 55 | 55 | 102 | 103 |
| 345A | 43 | 40 | 401 | 355 | 55 | 55 | 102 | 103 | 354 | 55 | 55 | 102 | 103 | 354 | 55 | 55 | 102 | 103 |
| 348A | 43 | 40 | 401 | 354 | 55 | 55 | 102 | 102 | 354 | 55 | 55 | 102 | 102 | 354 | 55 | 55 | 102 | 102 |
| 351A | 43 | 40 | 401 | 354 | 55 | 55 | 102 | 103 | 353 | 55 | 55 | 102 | 102 | 352 | 55 | 55 | 102 | 102 |
| 354A | 43 | 40 | 401 | 350 | 55 | 55 | 102 | 102 | 349 | 60 | 60 | 102 | 102 | 347 | 60 | 60 | 102 | 102 |
| 357A | 43 | 40 | 401 | 345 | 60 | 60 | 102 | 102 | 342 | 65 | 65 | 102 | 102 | 339 | 75 | 75 | 102 | 102 |

| | PANEL NUMBER | | | FLOOR | SPANDREL PLATE T4 | SP FY4 | SP SCL | SP SCR | WELDMENTS NO 5 | NO 6 | NO 7 | SEAT DETAIL COL 1 | COL 2 | COL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 333A | 43 | 40 | 43 | 15/16 | 42 | 403 | 404 | 7/8 X16 | 1/2 | 0 | (6220) | 4424 | 6120 |
| | 336A | 43 | 40 | 43 | 15/16 | 42 | 404 | 404 | 15/16X16 | 1/2 | 0 | 4324 | 6120 | 4324 |
| 2 | 339A | 43 | 40 | 43 | 15/16 | 42 | 404 | 404 | 1 X16 | 1/2 | 0 | (6220) | 4324 | 6220 |
| 2 | 342A | 43 | 40 | 43 | 15/16 | 42 | 404 | 405 | 1- 1/16X16 | 1/2 | 0 | 4324 | (6220) | 4324 |
| | 345A | 43 | 40 | 43 | 15/16 | 42 | 405 | 405 | 1- 1/16X16 | 1/2 | 0 | 6120 | 4324 | 6120 |
| | 348A | 43 | 40 | 43 | 15/16 | 42 | 405 | 405 | 1- 1/16X16 | 1/2 | 0 | 4324 | 6220 | 4324 |
| | 351A | 43 | 40 | 43 | 15/16 | 42 | 405 | 405 | 1- 1/16X16 | 3/8 | 0 | 6220 | 4424 | 6220 |
| | 354A | 43 | 40 | 43 | 15/16 | 42 | 405 | 405 | 1 X16 | 3/8 | 0 | 4424 | 6120 | 4524 |
| 2 | 357A | 43 | 40 | 43 | 15/16 | 60 | 405 | 416 | 1- 1/4 X16 | 3/8 | 0 | (6220) | (7020) | (7020) |

| | PANEL NUMBER | | | FLOOR | SPANDREL PLATE T4 | SP FY4 | SP SCL | SP SCR | WELDMENTS NO 5 | NO 6 | NO 7 | SEAT DETAIL COL 1 | COL 2 | COL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 333A | 43 | 40 | 41 | 15/16 | 50 | 403 | 404 | 7/8 X16 | 1/2 | 0 | 6120 | 4424 | 6120 |
| | 336A | 43 | 40 | 41 | 15/16 | 50 | 404 | 404 | 15/16X16 | 1/2 | 0 | 4424 | 6120 | 4524 |
| 2 | 339A | 43 | 40 | 41 | 15/16 | 50 | 404 | 404 | 1 X16 | 1/2 | 0 | 6120 | (4524) | 6220 |
| | 342A | 43 | 40 | 41 | 15/16 | 50 | 404 | 405 | 1- 1/16X16 | 1/2 | 0 | 4424 | 6120 | 4424 |
| | 345A | 43 | 40 | 41 | 15/16 | 50 | 405 | 405 | 1- 1/16X16 | 1/2 | 0 | 6120 | 4424 | 6120 |
| 2 | 348A | 43 | 40 | 41 | 15/16 | 50 | 405 | 405 | 1- 1/16X16 | 1/2 | 0 | 4424 | (6120) | 4424 |
| 2 | 351A | 43 | 40 | 41 | 15/16 | 50 | 405 | 405 | 1- 1/16X16 | 3/8 | 0 | 6220 | 4424 | (6120) |
| | 354A | 43 | 40 | 41 | 15/16 | 45 | 405 | 405 | 1- 1/16X16 | 3/8 | 0 | 4424 | 6120 | 4524 |
| 2 | 357A | 43 | 40 | 41 | 15/16 | 60 | 405 | 416 | 1- 1/4 X16 | 3/8 | 0 | 6320 | 6020 | (7020) |

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER — LESLIE E. ROBERTSON — NO. 34300 — STATE OF NEW YORK

4-11-1 71